

REPORTE DE SITUACIÓN N° 035 – 2018 – COE SALUD – DIGERD

REBOSE DE CRUDO DE PETROLEO – SARAMURO - LORETO

I. EVENTO

El día 09 de junio del presente año, en horas de la tarde se registra un rebose de petróleo crudo de una barcaza contratista, siendo aproximadamente 10 galones la cantidad de la sustancia vertida, en el río Marañón. La empresa contratista estaba cargando este insumo en la Estación 1, de la localidad de Saramuro.

Según comunicado de la empresa PETROPERÚ, el rebose se originó debido a que el personal de la empresa contratista no operó adecuadamente las válvulas de su barcaza.

El evento ocasionó presencia de manchas oleosas en el río Marañón, afectación de palizadas y vegetación en las comunidades ríos abajo.

II. UBICACIÓN

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LUGAR (CCNN)
1	Loreto	Loreto	Urarinas, Andoas	Saramuro, Saramurillo, Alfonso Ugarte, Elmira, 18 de Julio, Huashpa Isla, Berlin, Victoria, San Gabriel, Puerto Lima, Concordia, Ollanta, Roca Fuerte.

MAPA SITUACIONAL



III. DAÑOS A LA SALUD

Lesionados: 00
Fallecidos: 00

IV. RECURSOS MOVILIZADOS

Total de brigadistas movilizados : 06 (Red de salud Maypuco).

V. ACCIONES REALIZADAS

09 de junio de 2018

El EMED de la Diresa Loreto informa:

- Coordinación con la Red de Salud de Loreto y la Micro Red Maypuco para el monitoreo del derrame de Petróleo en el río Marañón.
- Coordinación con la Red de Salud de Loreto y la Micro Red Maypuco para la realización evaluación de daños en la zona afectada.
- Coordinación con el COER Regional Loreto para reforzar el flujo de información del evento.

10 de junio de 2018

El EMED de la Diresa Loreto informa:

- Movilización de una Brigada de Salud de la Micro Red Maypuco para la evaluación de daños y análisis de necesidades, para tomar acciones de salud frente al derrame de petróleo; asimismo, prevenir daños a la salud por efectos de hidrocarburos
- Información del Evento a los Directores correspondientes de la DIRESA Loreto.

Acciones realizadas según comunicado de PETROPERU (NP 096)

- Tan pronto ocurrido el evento, se activó el Plan de Contingencia con el tendido inmediato de barreras de contención para confinar las manchas del hidrocarburo vertida en el área acuática de la instalación.
- Para la limpieza se utilizaron skimmers y paños oleofílicos, con los que se ha recogido el crudo de la superficie.
- PetroPerú ha notificado a las entidades supervisoras que la situación está controlada.

SE ADJUNTA:

- ✓ **Anexo N° 01 Comunicado de PETROPERÚ.**
- ✓ **Anexo N° 02 Imágenes del evento.**



Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres
y Defensa Nacional en Salud
MINSa



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección General de Gestión del Riesgo
de Desastres y Defensa Nacional en Salud

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 01 Comunicado PETROPERÚ

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

PETROPERÚ CONTROLÓ REBOSE DE CRUDO EN SARAMURO

10-06-2018



El sábado 9 de junio en horas de la tarde se produjo un rebose de aproximadamente 10 galones de crudo de una barcaza, operada por una empresa contratista, que se encontraba cargando este insumo en la Estación 1, localidad de Saramuro, Loreto.

El rebose se originó debido a que personal de la empresa contratista no operó adecuadamente las válvulas de su barcaza.

Tan pronto ocurrido el evento, se activó el Plan de Contingencia con el tendido inmediato de barreras de contención para confinar las manchas e iridiscencias dentro del área acuática de la instalación.

Para la limpieza subsiguiente se utilizaron skimmers y paños oleofílicos con los que se ha recogido el crudo de la superficie. Los equipos necesarios para afrontar estas contingencias se encontraban disponibles en el momento, lo que permitió recuperar el crudo y controlar la situación de forma inmediata.

PETROPERÚ ha notificado a las entidades supervisoras y fiscalizadoras sobre este evento.

NP-096



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 03 Imágenes del evento



Presencia de manchas oleosas en Comunidad de Rocafuerte (Jurisdicción de Parirani)