

**REPORTE DE SITUACIÓN N°020 – 2019 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA****Fecha de actualización N° 02: 17 de febrero a las 20:00 horas****LLUVIAS INTENSAS – LORETO****Fecha de ocurrencia: Temporada de Lluvias 2018 – 2019****I. DESCRIPCIÓN**

Desde el inicio de la "Temporada de Lluvias 2018 – 2019", se viene recibiendo reportes diarios de parte del EMED de la DIRESA Loreto.

El día 16 de febrero en la madrugada se produjo lluvias intensas en el distrito de Urarinas, aumentando el caudal del río Marañón, afectando viviendas y el centro de salud Maypuco por filtraciones y en riesgo de inundación

A partir del 05 de febrero del presente año, a consecuencia de lluvias persistentes en la zona, se produjo la afectación de establecimientos de salud: P.S. Libertad de Barranca (Afectado operativo), P.S. San Carlos del Puinahua, P.S. Pahoyan, P.S. Trueno Cocha, P.S. Mushacarucha, P.S. Industrial. P.S. Tigre Playa y P.S. Obrero (Afectados inoperativos).

Actualmente no se han reportado lesionados, fallecidos ni desaparecidos producto de estos eventos.

RE N° 19000499- SIREED

RE N° 19000504- SIREED

RE N° 19000547- SIREED

RE N° 19000556- SIREED

RE N° 19000558- SIREED

RE N° 19000560- SIREED

RE N° 19000568- SIREED

RE N° 19000584- SIREED

**II. UBICACIÓN**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA
		PASTAZA
		BARRANCA
	REQUENA	PUINAHUA
		MAQUINA
	UCAYALI	PADRE MARQUEZ
	LORETO	URARINAS

**III. DAÑOS A LA SALUD** (Ver Anexo: Cuadro N°01.

- Lesionados : 00

- Fallecidos : 00
- Desaparecidos : 00
- EE.SS. afectados operativos : 03 (MINSA)
- EE.SS. afectados inoperativos : 07 (MINSA)

#### IV. RECURSOS MOVILIZADOS

- Brigadistas Regionales : 00
- Personal de salud : 07

#### V. ACCIONES REALIZADAS

##### 16 de febrero de 2019 – C.S. Maypuco I-3

- A consecuencia de lluvias intensas se incrementó el caudal del río Marañón, se registra la afectación de la comunidad y del C.S. Maypuco I-3 en el distrito de Urarinas, provincia Loreto.

##### 10 de febrero de 2019 - P.S. Obrero I-1

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Ucayali, se registra la afectación de la comunidad y del P.S. Obrero I-1 en el distrito de Maquia, provincia Requena.
- El EE.SS. presentó una inundación a una altura de 30 a 40 cm aproximadamente del nivel del suelo, por tal motivo se trasladó los equipos médicos, insumos y medicamentos a una Institución de Educación Inicial de la comunidad de Obrero donde se viene realizando las atenciones médicas.
- Desplazamiento inmediato del Personal de Salud de la Micro Red Bretaña para realizar evaluación de daños.
- Coordinación permanente con la Micro Red Bretaña
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

##### 10 de febrero de 2019 - P.S. Industrial I-1

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Marañón, se registra la afectación de la comunidad y del P.S. Industrial I-1 en el distrito de Barranca, provincia Datem del Marañón.
- El EE.SS. presentó una inundación a una altura de 60 a 70 cm aproximadamente del nivel del suelo, por tal motivo se trasladó los equipos médicos, insumos y medicamentos al Módulo de Atención de salud de la comunidad Industrial donde se viene realizando las atenciones médicas.
- Desplazamiento inmediato del Personal de la Red Datem del Marañón para realizar evaluación de daños.
- Coordinación permanente con la Red Datem del Marañón para realizar monitoreo de los daños.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

**10 de febrero de 2019 - P.S. Libertad de Barranca I-1**

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Marañón, se registra la afectación de la comunicad y del P.S. Libertad de Barranca I-1 en el distrito de Barranca, provincia Datem del Marañón.
- El EE.SS. presentó filtraciones de agua a través de las paredes, las atenciones se continúan realizando en el establecimiento de salud.
- Desplazamiento inmediato del Personal de la Red Datem del Marañón para realizar evaluación de daños.
- Coordinación permanente con la Red Datem del Marañón para realizar monitoreo de los daños.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

**10 de febrero de 2019 - P.S. Mushacarusha I-2**

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Marañón, se registra la afectación de la comunicad y del P.S. Mushacarusha I-2 en el distrito de Pastaza, provincia Datem del Marañón.
- El EE.SS. presentó una inundación a una altura de 20 a 25 cm aproximadamente del nivel del suelo, como medida de contingencia se trasladó los equipos médicos, insumos y medicamentos a una residencia (vivienda del personal de salud) de la comunidad Mushacarusha donde se viene realizando las atenciones médicas.
- Desplazamiento inmediato del Personal de Salud de la Red Datem del Marañón para realizar evaluación de daños.
- Coordinación con la Micro Red Daten del Marañón.
- Coordinación permanente con la Red Datem del Marañón para realizar monitoreo de los daños.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

**09 de febrero de 2019 - P.S. Tigre Playa I-1**

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Marañón, se registra la afectación de la comunicad y del P.S. Tigre Playa I-1 en el distrito de Barranca, provincia Datem del Marañón.
- El EE.SS. presentó una inundación a una altura de 10 a 15 cm aproximadamente del nivel del suelo, por tal motivo el personal de salud trasladó los equipos médicos, insumos y medicamentos a la casa de un personal de salud en la comunidad Tigre Playa donde se viene realizando las atenciones médicas.
- Desplazamiento inmediato del Personal de la Red Datem del Marañón para realizar evaluación de daños.
- Coordinación permanente con la Red Datem del Marañón para realizar monitoreo de los daños.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

**09 de febrero de 2019 - P.S. Trueno Cocha I-1**

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Marañón, se registra la afectación de la comunicad y del P.S. Trueno Cocha I-1 en el distrito de Pastaza, provincia Datem del Marañón.
- El EE.SS. presentó una inundación a una altura de 50 a 60 cm aproximadamente del nivel del suelo, se trasladó los equipos médicos, insumos y medicamentos a la residencia de un personal de salud donde se viene realizando las atenciones médicas.
- Desplazamiento inmediato del Personal de Salud de la Red Datem del Marañón para realizar evaluación de daños.
- Coordinación permanente con la Red Datem del Marañón para realizar monitoreo de los daños.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

**06 de febrero de 2019 - P.S. Pahoyan I-1**

- A consecuencia de lluvias intensas y el incremento del caudal del río Ucayali, se registra la afectación de la comunicad y del P.S. Pahoyan I-1 en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali.
- El EE.SS. presentó una inundación a una altura de 10 a 15 cm, por tal motivo se trasladó los equipos médicos, insumos y medicamentos a una Institución de Educación Inicial donde se viene realizando las atenciones médicas.
- Desplazamiento inmediato del Personal de Salud de la Micro Red Ucayali para realizar evaluación de daños.
- Coordinación permanente con la Micro Red Padre Márquez para realizar monitoreo de los daños.
- Coordinación con la Dirección Ejecutiva para realizar campaña integral de salud a la población.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

**05 de febrero de 2019 - P.S. San Carlos de Puinahua I-1**

- Se registra la afectación a consecuencia de una erosión fluvial del P.S. San Carlos de Puinahua I-1 en el distrito de Puinahua, provincia Requena.
- Desplazamiento inmediato del Personal de Salud de la Micro Red Bretaña para realizar evaluación de daños.
- Traslado de los Equipos e Insumos médicos hacia un Local Comunal.
- Coordinación permanente con la Red de Salud Requena, y la Micro Red de Bretaña para realizar monitoreo de los daños.
- Coordinación con el área de defensa civil de la municipalidad para el flujo de información.
- Elaboración de EDAN Salud preliminar.

COE Salud continúa con el monitoreo del evento.



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Dirección General de Gestión del Riesgo  
de Desastres y Defensa Nacional en Salud

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y  
HOMBRES

*“Año de la Lucha contra la Corrupción la Impunidad”*



DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL  
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA  
NACIONAL EN SALUD



**ANEXOS**

**CUADRO N°01: DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD**

**ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AFECTADOS OPERATIVOS TEMPORADA DE LLUVIAS 2018 - 2019 (MINSA)**

Código	Nivel	Nombre del EE.SS.	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA	FECHA DE AFECTACIÓN	FECHA Y HORA DE REPORTE AL COE SALUD	CONTINGENCIA	AFECTADO OPERATIVO	REHABILITADO	FUENTE
00000236	I-1	P.S. LIBERTAD DE BARRANCA	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	FILTRACIONES DE AGUA EN LAS PAREDES Y PISO, ADEMÁS DE UN INMINENTE RIESGO DE INUNDACIÓN, LAS ATENCIONES SE CONTINÚAN REALIZANDO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	10/02/2019	12/02/2019 08:06	DESPLAZAMIENTO INMEDIATO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRO RED DATEM DEL MARAÑÓN PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE DAÑOS.	X		EMED LORETO
0000971	I-1	P.S. PUCAPANGA	LORETO	UCAYALI	SARAYACU					X		EMED LORETO
00000109	I-3	C.S. MAYPUCO	LORETO	LORETO	URASINAS	FILTRACIÓN DE AGUA POR LAS PAREDES Y PISO	16/02/2019	17/02/2019 17:30	COORDINACIÓN CON LA ENCARGADA DEL EESS MAYPUCO, PARA MOVILIZAR BRIGADAS DE INTERVENCIÓN INICIAL Y REALIZAR LIMPIEZA.	X		EMED LORETO

FUENTE: DIRESA LORETO

**ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AFECTADOS INOPERATIVOS TEMPORADA DE LLUVIAS 2018 - 2019**

Código	Nivel	Nombre del EE.SS.	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	CONTINUIDAD OPERATIVA ¿DÓNDE SE ENCUENTRA ATENDIENDO?	DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA	FECHA DE AFECTACIÓN	FECHA Y HORA DE REPORTE	FUENTE
00000147	I-1	P.S. SAN CARLOS DEL PUINAHUA	LORETO	REQUENA	PUINAHUA	TRASLADO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS HACIA UN LOCAL COMUNAL.	AFECTACIÓN A CONSECUENCIA DE UNA EROSIÓN FLUVIAL	05/02/2019	08/02/2019 00:00	EMED LORETO
00000173	I-1	P.S. PAHOYAN	LORETO	UCAYALI	PADRE MARQUEZ	TRASLADO LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS A UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL DONDE SE VIENE REALIZANDO LAS ATENCIONES MÉDICAS.	INUNDACIÓN A UNA ALTURA DE 10 A 15 CM	06/02/2019	11/02/2019 13:43	EMED LORETO
00011690	I-1	P.S. TRUENO COCHA	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	PASTAZA	TRASLADO LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS A LA RESIDENCIA DE UN PERSONAL DE SALUD DONDE SE VIENE REALIZANDO LAS ATENCIONES MÉDICAS.	INUNDACIÓN A UNA ALTURA DE 50 A 60 CM APROXIMADAMENTE DEL NIVEL DEL SUELO	09/02/2019	11/02/2019 15:32	EMED LORETO
00000261	I-2	P.S. MUSHACARUSHA	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	PASTAZA	SE TRASLADÓ LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS A UNA RESIDENCIA (VIVIENDA DEL PERSONAL DE SALUD) DE LA COMUNIDAD MUSAKARUSHA DONDE SE VIENE REALIZANDO LAS ATENCIONES MÉDICAS.	SE INCREMENTÓ EL CAUDAL DEL RIO MARAÑÓN, AFECTANDO A LA COMUNIDAD Y AL ESTABLECIMIENTO, SUFRIENDO UNA INUNDACIÓN A UNA ALTURA DE 20 A 25 CM APROXIMADAMENTE	10/02/2019	12/02/2019 07:57	EMED LORETO
00000237	I-1	P.S. INDUSTRIAL	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	SE TRASLADÓ LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS AL MÓDULO DE ATENCIÓN DE SALUD DE LA COMUNIDAD INDUSTRIAL DONDE SE VIENE REALIZANDO LAS ATENCIONES MÉDICAS. NO SE REPORTA DAÑOS A LA SALUD	SE INCREMENTÓ EL CAUDAL DEL RIO MARAÑÓN AFECTANDO A LA COMUNIDAD Y EL ESTABLECIMIENTO, PROVOCANDO INUNDACIÓN A UNA ALTURA DE 60 A 70 CM APROXIMADAMENTE DEL NIVEL DEL SUELO	10/02/2019	12/02/2019 08:15	EMED LORETO
00000238	I-1	P.S. TIGRE PLAYA	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	EL PERSONAL DE SALUD TRASLADÓ LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS A LA CASA DEL UN PERSONAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD TIGRE PLAYA DONDE SE VIENE REALIZANDO LAS ATENCIONES MÉDICAS. NO SE REPORTA DAÑOS A LA SALUD	A CONSECUENCIAS DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN EL DISTRITO, SE INCREMENTÓ EL CAUDAL DEL RIO MARAÑÓN, AFECTANDO A LA COMUNIDAD Y AL ESTABLECIMIENTO, QUE SE ENCUENTRA INUNDADO A UNA ALTURA APROXIMADO ENTRE 10 A 15 CM DEL NIVEL DEL PISO	09/02/2019	12/02/2019 14:18	EMED LORETO
00000144	I-1	P.S. OBRERO	LORETO	REQUENA	MAQUIA	SE TRASLADÓ LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE OBRERO DONDE SE VIENE REALIZANDO LAS ATENCIONES MÉDICAS.	SE INCREMENTÓ EL CAUDAL DEL RIO UCAYALI, AFECTANDO A LA COMUNIDAD Y A LA IPRESS I.1 OBRERO, QUE SE ENCUENTRA INUNDADO A UNA ALTURA DE 30 A 40 CM APROXIMADAMENTE DEL NIVEL DEL SUELO	10/02/2019	13/02/2019 14:18	EMED LORETO

FUENTE: DIRESA LORETO