



NOTA INFORMATIVA Nº 027 - 2017-GR- HCO-DRS- DG-OC

DIRESA INSPECCIONA QUEBRADAS EN LAS MORAS Y APARICIO POMARES EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO

La Dirección Regional de Salud Huánuco a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED) en coordinación con la Red Salud Huánuco, junto a los Brigadistas de Las Moras y Aparicio Pomares, realizó una inspección de prevención en todas las quebradas que se encuentran en estos sectores.

Con el objetivo de prevenir posibles accidentes a causa de las constantes lluvias que se suscitan en la ciudad de Huánuco, el Lic. Roger Ríos Cieza, Coordinador del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres y el Lic. Darwin Ramos Montalvo, encargado de Control de Emergencias y Desastres de la Red Salud Huánuco, encabezaron la jornada de inspección como medida de prevención ante las constantes precipitaciones fluviales en nuestra ciudad.

La Verificación se inició en la quebrada que se encuentra entre los Asentamientos Humanos (AA.HH) Nueva Jerusalén (100 Familiares) y 14 Cruces (30 familiares), donde se detectó que una casa está a punto de colapsar y dos letrinas se encuentran en la misma quebrada, también se presenció la existencia de muchos desechos y basurales que causa malestar y enfermedad a las familias que viven por dicho lugar.

Por otra parte, se encontró en la zona de huayco que está al ras del AA.HH Ampliación Luzmila Templo, donde se constató cerca de 30 familiares están en riesgo, y los cables de luz, que se encontraron a 1.60 de altura amarrados en los árboles ubicados en la quebrada. Así mismo se detectó desmontes y basuras

Brigadistas de las Moras, encargado de dicha jurisdicción, dio a conocer que hay quebradas que fueron tapados, invadidos por pobladores, y otros fueron cercados por muros de contención como en Moras Pampas y El Mirador.

En el Centro Poblado Aparicio Pomares, se verificó también los lugares críticos como el Comité 13 y 17; donde se ubicó 15 familiares que se encuentra en el mismo cause del Huayco; los comités 14, 15 y 16, cuentan con sus muros de contención.

*Agradecemos por su difusión.
Huánuco, 27 de febrero del 2017*